



Baños de NUESTRA SEÑORA DEL COLLADO (Santisteban del Puerto, Jaén)

1 Localización

Nombre del elemento:

Baños de NUESTRA SEÑORA DEL COLLADO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Dehesa de la Cacería de San Luis

Municipio:

Santisteban del Puerto

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **482521,344** Y: **4237915,431** Huso: **30** Altitud: **640** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

Margas yesíferas

3 Tipo de elemento

Pozos

4 Descripción

Se trata de tres pozos situados en el paraje conocido por Dehesa de la Cacería de San Luis, cuyas aguas dan lugar a estos Baños.

Para acceder hasta ellos se toma el camino que sale desde Santisteban del Puerto hacia el norte. Una vez pasado el río Montizón y a algo menos de 1 km encontramos estos baños. Se abastecen de tres pozos que se usan principalmente para riego y abastecimiento de la casa. En menor medida se emplean para llenar las dos bañeras que existen en los Baños. El pozo nº 1 tiene una profundidad de 8 m revestido de piedra y usándose para beber, se extrae mediante un cubo. El pozo nº 2 se denomina La Noria y tiene 16 m de profundidad, sus aguas se calientan en un horno antes de pasarla a las bañeras donde se añaden plantas aromáticas y el pozo nº 3 es un pozo artesiano de unos 40 m de profundidad con caudal de 1,5 l/s variable a lo largo del año.

5 Instalaciones Asociadas

Balneario

6 Uso del Agua

Regadío

Otro: Terapéutico

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Instalaciones propias del balneario

8 Estado de Conservación

Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Descripción hidrogeológica

Los pozos se ubican en los materiales paleozoicos del Carbonífero inferior, se trata de materiales cuyo comportamiento es de baja permeabilidad por tratarse de series "apizarradas" no dejando almacenar agua en su contexto, solamente la presencia de niveles arenosos, lentejones cuarcíticos, diques, etc...a parte de una mayor fracturación, diaclasado y alteración de los materiales permite la circulación de agua según unas direcciones preferentes originando este tipo de captaciones.

11 Antecedentes históricos

Estos Baños empezaron a funcionar como tal, a partir del año 1950. Aparecen en una relación de balnearios que se explotaron en otras épocas y que en la actualidad están inactivos, siendo esta afirmación no del todo exacta ya que no han dejado de funcionar aunque de una manera limitada y a nivel de "agüistas tradicionales".

12 Nombre del autor/es de la ficha

**IGME Granada y T. Peinado Parra
(13-06-2014)**

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.