MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Molino de la ESTACIÓN DE GADEA (Villarrasa, Huelva)

Molino de la Estación de Gadea (www.redes-cepalcala.org, 2005)

1 Localización

Nombre del elemento:
Molino de la ESTACIÓN DE GADEA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cauce del río Tinto
Municipio:
Villarrasa
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **711498,851** Y: **4144547,298** Huso: **29** Altitud: **38** m
Nombre de la cuenca:
Tinto-Odiel-Piedras
Nombre de la subcuenca:
Tinto
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura 2000 (zec: Corredor Ecológico Río Tinto)

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Molino de harina

4 Descripción

A lo largo de todo el cauce del río Tinto, aún se pueden apreciar estos molinos ya abandonados que sirvieron para moler el trigo sembrado en los alrededores. Este molino se encuentra en el mismo cauce del río Tinto, aproximadamente a unos 3,5 km al norte de Villarrasa cerca del puente sobre la carretera A-493 la Palma del Condado a Valverde del Camino en el mismo cauce del río Tinto.
Construidos de piedra junto a pequeños diques del mismo material, son perfectamente visibles al hacer rutas a pie o en bicicleta siguiendo el curso del río.
Estos molinos aprovechan la fuerza de la corriente del río de modo que movían directamente una rueda hidráulica vertical de paletas (ruedas vitrubianas), que a través de un sistema de engranajes transmitían el movimiento de giro del eje horizontal de la rueda al eje vertical de una piedra de moler.
Existe una ruta de molinos junto al río en este término municipal entre los que destacan, además de este mismo. el de Juan Muñoz, el de la Vadera, y el del Centeno, entre otros.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

10 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños
(04-11-2014)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.