



Pozo aljibe del CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA (Cádiz, Cádiz)



Pozo aljibe del Centro Cultural Doña Sofía (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del elemento:

Pozo aljibe del CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA

Otros nombres conocidos:

Pozo aljibe del Antiguo Pabellón de Ingenieros

Pedanía aldea, paraje o pago:

Centro Histórico de Cádiz

Municipio:

Cádiz

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **741666,215** Y: **4046969,124** Huso: **29** Altitud: **10** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Pozo aljibe

4 Descripción

Conjunto de dos pozos con aljibe situados en el patio central del Centro Cultural Reina Sofía. Este pabellón destinado antiguamente a vivienda de los ingenieros activos en la ciudad se dispuso en uno de los extremos de un conjunto de cuarteles. Las obras concluyeron en 1760 bajo la dirección de Silvestre Gallois de Guimaraest. En el interior sobresalen la escalera y el patio columnado. La torre fue levantada en los primeros años del siglo XIX, cuando en el edificio residía el Gobierno Militar, para formar parte de la primera línea de telégrafo óptico de Andalucía.

En la actualidad es sede del Centro Cultural Reina Sofía que acoge los fondos de la Delegación Municipal de Cultura, Fundación Federico Joly, museo Vassallo, Real Academia Hispanoamericana y Ateneo de Cádiz.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Patio del Centro cultural Reina Sofía

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso
Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Precioso patio en la Casa

8 Estado de Conservación

Muy Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo (15-08-2015)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.