

Noria de la COLONIA DE CHIQUETE (Navas de San Juan, Jaén)



Noria de la Colonia de Chiquete (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del elemento:

Noria de la COLONIA DE CHIQUETE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Encinar

Municipio:

Navas de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **474392,842** Y: **4229177,463** Huso: **30** Altitud: **590** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Úbeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas detríticas

No sabe/No contesta

3 Tipo de elemento

Pozos, norias...

4 Descripción

La noria se encuentra en un entorno rodeado de olivos, al lado del cortijo La Colonia, que en su día tuvo la misión de dar cobijo a los jornaleros de la zona.

Se sitúa junto a carretera A-312 en el arcén izquierdo (dirección Navas de San Juan-Santisteban del Puerto), entre los PK 42 y 43.

Se trata de una noria de tipología romana, de tracción animal, donde se puede distinguir aún el camino de las bestias.

La noria servía para extraer agua. Consiste en una gran rueda, que posee en su perímetro una hilera de recipientes o cangilones, que con el movimiento de la rueda se llenan de agua, la elevan y la depositan en un conducto asociado a la noria que la distribuye al canal de regadío u otro tipo de depósito.

La noria se encuentra sellada por motivos de seguridad, no quedan restos de su aparataje pero aún se distingue el camino de las bestias para posibilitar la extracción de agua. Anexa a la noria existe una antigua pila que se conserva en buen estado, con marcas y huellas de haber afilado en ella herramientas de trabajo.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Pila

6 Uso del Agua

Regadío

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Aspectos culturales y etnográficos

Antigua noria de extracción de agua de tracción animal que posibilitaba el cultivo de las huertas de la zona y el consumo para los habitantes del cortijo La Colonia, que se dedicaban a la plantación del olivar.

11 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(06-09-2017)**

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.