

▶ Aljibes del CASTILLO DE LA CABA (Aldeire, Granada)



Aljibe del Castillo de la Caba (J. Rubia González, diciembre 2018)

1 Localización

Nombre del elemento:

Aljibes del CASTILLO DE LA CABA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Castillo de la Caba

Municipio:

Aldeire

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **494214,621** Y: **4112354,662** Huso: **30** Altitud: **1480** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de elemento

Aljibes

4 Descripción

A unos 400 m al sureste de Aldeire en el interior del Castillo junto al camino del Puerto de la Ragua, se observan dos aljibes construidos para la recogida y reserva de agua. El mayor de ellos de planta trapezoidal está dividido en tres naves paralelas unidas por un arco de medio punto; en la nave central hay dos brocales, uno en la clave de la bóveda y otro en el frontal que servía que servía también para acceder a su interior. El segundo de los aljibes es mucho más pequeño y se encuentra junto al bastión semicircular adosado a su muralla.

Se encuentran casi destruidos uno junto las únicas torres existentes y otro en el centro del recinto, ambos casi enterrados, aunque aún se observa alguna apertura. En su interior aparecen dos o tres cavidades unidas por su parte inferior donde se observa en pintadas. Todo se encuentra en un lamentable olvido.

En el acceso hacia el castillo hay un cartel que hace referencia a estos aljibes.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Situados en el interior del Castillo

6 Uso del Agua

Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

10 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(02-12-2018)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.