

Molino de LUIS MARÍN (Berja, Almería)



Molino de San Luis (J. Martín Jiménez, febrero 2014)

1 Localización

Nombre del elemento:

Molino de LUIS MARÍN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Peñarrodada

Municipio:

Berja

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **501625,172** Y: **4081001,783** Huso: **30** Altitud: **375** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Grande de Adra

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua (si procede):

No procede

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:

Sierra de Gádor

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento

Molino

4 Descripción

Situado a 1,5 km al noroeste de Peñarrodada, en la margen izquierda de la Rambla de El Cid. Movidio por las aguas del Aguadero del Cid se encuentra este molino en la barriada de Peñarrodada, junto a la carretera de Hirmes. A excepción del caz, cubo y cárcavos, el edificio se encuentra en ruinas.

El agua que antes movía al molino ahora por otra canalización se sigue derivando a una inmensa balsa llamada del barrio de arriba donde antaño también llegaba el agua sobrante del molino.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Uso del Agua

Regadío

7 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

8 Estado de Conservación

Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

10 Descripción arquitectónica

Presenta cubo de poco más de once metros de altura, escalonado, sobre base cuadrada y estructura ochavada; acueducto de dos arcos y unos diez metros de longitud.

La sala de molienda es una nave, dividida por su mitad, con dos piedras que ocupan el 50% de la superficie (unos 15 m²), más una estrecha nave superior a modo de almacén. Su cárcavo tiene planta en forma de T, de tres metros con noventa de ancho por un metro noventa de profundidad que se estrecha en la salida, con parada alta y canal de desagüe amplio.

Debe ser obra de la primera mitad del s. XIX, fue desmontado en la década de los 60 del siglo XX.

Información obtenida de /www.alpuguia.com

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. Martín Jiménez
(21-02-2014)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.