

Fuente de la VIRGEN DE GRACIA (Carmona, Sevilla)



Fuente de la Virgen de Gracia (A. Castillo, mayo 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la VIRGEN DE GRACIA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Ermita de la Virgen de Gracia

Municipio:

Carmona

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **267700.708** Y: **4150501.316** Huso: **30** Altitud: **150** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sevilla-Carmona (05.47)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Depresión del Guadalquivir

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Calcarenitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente se encuentra dentro del recinto de la ermita de la Virgen de Gracia, a la entrada de Carmona desde la A-92. La fuente es realmente una gruta o mina excavada en las calcarenitas de Carmona, a la que se baja por una escalinata. Una imagen de la Virgen, apareciéndose a un pastor, preside el arca del agua. La fuente es muy visitada por los fieles que acuden a la ermita, especialmente durante su romería. La tradición oral es muy rica en relatos, historias y leyendas acerca de la aparición de la Virgen a un pastor, el poder curativo de las aguas, e incluso la existencia de milagros, razón por la cual tomó también el nombre de Fuensanta de Carmona. En la actualidad su caudal es muy exiguo.

En la misma ermita existe un pilar, abandonado y seco, probablemente vinculado en el pasado con la fuente.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Ermita

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

No sabe/No contesta

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Ruíz (IGME-Sevilla) y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)
(17-05-2006)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.