



# • Fuente del ESTRECHO (Taberno, Almería)



Fuente del Estrecho (F. Moreno Cayuela, febrero 2016)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del ESTRECHO** 

Otros nombres conocidos:

Fuente de los Llanos; Fuente de los Mundos

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Llanos de Taberno

Municipio:

Taberno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 584561,279 Y: 4148037,187 Huso: 30 Altitud: 650 m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Almanzora

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

# 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

#### Aluviales de la Rambla de los Pardos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas detríticas

### 3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

### 4 Descripción

Está situada en la aldea de los Llanos de Taberno y dió vida a esta aldea de relativa riqueza, poblada de huertas de cereal y olivar y equipada con una ermita del s. XVIII. Toda la rambla ha constituido una línea fértil con más de una decena de fuentes que dieron vida y riqueza a la población. La sequía ha terminado con todo este sistema de vida tradicional.

#### 5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural Lavadero Abrevadero Alberca

#### 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s) ¿Se agota? **Se agota excepcionalmente** 

### 7 Uso del Agua

Rural y ganadero Regadío

# 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad** Uso público actual: **Bajo** 

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Dispone de una gran alberca, que demuestra que ocasionalmente daba caudales elevados, por encima de 50 l/sg. El lavadero está casi inutilizado por la falta de agua y por la existencia de una red de agua corriene en todo el municipio.

#### 9 Estado de Conservación

#### **Deficiente**

### 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

### 11 Descripción hidrogeológica

Un ejemplo mas de fuente "ramblera", que consta de una galería excavada en gravas y arenas del aluvial. Periódicamente estas galerías se limpiaban y reparaban porque resultaban afectas en las grandes avenidas, pero en la actualidad dada la peligrosidad de los trabajos y la escasez de agua, no se realiza apenas mantenimiento. La fuente se sitúa en el contacto de los materiales alpujárrides con los de la cuenca Huércal Overa.

#### 12 Antecedentes históricos

Ha constituido históricamente, quizás en mas de doscientos años, un punto de vitalidad y de vital importancia para la economía y subsistencia de la población.

### 13 Otra Información

Están muriendo las fuentes, que dieron vida a la rambla. Siento decirles adiós. ¿Donde fué a parar su agua?. ¿Donde se fue su verdor, donde su risa y su gracia?. Ya no se siente el candor, la risa de las muchachas, al refrescarse del sol, con los baños en la balsa.

#### 14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: Medio

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: Bajo

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público: Bajo

Histórico/socio-cultural: Medio

Arquitectónico: Económico:

Arraigo/Aprecio popular: Alto

### 15 Valoración General

#### Media

### 16 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela (18-03-2016)

# 17 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

# Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.