



▶ Fuente alta de ALMUÉJAR (Huétor Santillán, Granada)



Fuente alta de Almuéjar, nacimiento (M. Salvatierra Cuenca, marzo 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente alta de ALMUÉJAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo Almuéjar, Prado Negro

Municipio:

Huétor Santillán

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **461329,011** Y: **4130564,782** Huso: **30** Altitud: **1465** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Arana (05.30)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Huétor y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierras de Arana y Huétor

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El manantial se ubica en la umbría del Barranco de Almuéjar, en una vaguada lateral -de dirección E-O- que diverge del barranco principal justo en el camino de acceso al Cortijo de Almuéjar, en curva a la izquierda. a 300 m del mismo. Allí se encuentran unas bañeras reutilizadas como tornajos o abrevaderos, alimentadas por conducción de PVC. Siguiendo ésta, remontamos la vaguada en dirección Este durante 250 m para encontrar, primero la fuente de obra, y unos metros más arriba el manantial, con la goma que surte a la fuente. La propia vaguada presenta algo de escorrentía, y surgencias puntuales que, en un año seco, enseguida vuelven a infiltrarse en el terreno. Se puede acceder al Cortijo de Almuéjar, bien desde Prado Negro por el Cortijo de las Chozas y el Llano de la Doncella, bien desde El Molinillo por el Cortijo de la Casilla-Cortijillo-Solana de la Romera.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Un tubo de pvc desde el manantial alimenta un pequeño depósito cubierto, desde el que un caño vierte agua a un pilón o abrevadero de mampostería, construido en 1976 según inscripción en su borde.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Salvatierra Cuenca

(15-03-2023)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.