



## Alcubilla de LOS LAZARILLOS (Córdoba, Córdoba)



Alcubilla de Los Lazarillos ([www.adesalambrar.com](http://www.adesalambrar.com))

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Alcubilla de LOS LAZARILLOS**

Otros nombres conocidos:

**Fuente Los Lazarillos**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Hacienda de Castri-Picón**

Municipio:

**Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **329183,801** Y: **4200736,542** Huso: **30** Altitud: **515** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra Morena (05.45)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Red Natura 2000 (Guadiato-Bembezar)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Comenzaremos desde el campo de fútbol que hay pasando Trassierra (Locales de la Asociación de Vecinos), tomaremos la vereda de Trassierra hasta Puerto Atarfi, y desde ahí tomaremos la Cañada de la Teja, camino nº 18 del inventario municipal. Este camino se encuentra cerrado en las fincas Castripicón-Valdelashuertas. Pasaremos esa valla y otra a la entrada de la finca Cinco Ducados. Pasaremos por este cortijo, y bajaremos hasta el Camino de Valdejetas, donde nos abrirán la cancela que suele estar cerrada. Retornaremos de nuevo al camino 18, que tienen cerrado en la finca Valdelashuertas sin siquiera cancela, viendo el hermoso castañar que mostramos, y bajaremos hasta la Fuente de Valdelashuertas, si seguimos el camino a pocos kilómetros encontraremos la Alcubilla de Los Lazarillos.

En el Catastro de 1950 aparece solo como pozo. Hoy día sigue existiendo la alcubilla, que suele tener agua.

## 5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: Abandono ...

## 11 Otra Información

**Información obtenida de:**

<https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/santa-maria-de-trassierra-a-valdelashuertas-7950343>  
y plataforma A desalambrar <https://www.adesalambrar.com/>

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

[www.adesalambrar.com](http://www.adesalambrar.com)

(09-07-2024)

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.