

Fuente del CAÑUELO BAJA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente del Cañuelo Baja (B. Montes Pérez, Julio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CAÑUELO BAJA

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Cañuelo

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **397844.951** Y: **4151721.049** Huso: **30** Altitud: **522 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute - Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Palomeque (Sierras Subbéticas Cordobesas)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada a las afueras de la aldea del Cañuelo al NE de Priego de Córdoba, bajo la carretera A-333 y el Arroyo del Letrado. Es una fuente construida en bloques de piedra con un caño de metal y pilón de planta rectangular. Se surte de un manantial situado a unos 20 m más arriba, y aunque actualmente la fuente presenta poco caudal posiblemente sea debido a la falta de mantenimiento. Existía un lavadero bajo la fuente, de gran arraigo y considerable antigüedad en la aldea pero que lamentablemente fue derribado hace unos 15 años llevándose algunas de sus piedras para la restauración del lavadero de la vecina aldea de Zagrilla.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota?

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Abastecimiento de la población y del ganado y lavado de la ropa

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Actualmente la zona se encuentra en obras y se está construyendo un área recreativa que hace unos años ocupaba el lavadero.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Descripción arquitectónica

Como en el caso de la fuente anterior, se conservan aquí dos estructuras diferentes, pilar y lavadero. El agua llega al pilar por medio de una conducción cubierta por murete de mampostería con remate triangular en los últimos metros de su recorrido, que se eleva ligeramente para formar la pilastra donde se emplaza el caño, situada en el ángulo suroeste del pilar; éste sale por su cara norte y vierte en un pilar de losas de piedra, dotado de contrafuertes exteriores y planta rectangular cuyas dimensiones alcanzan los 5 x 2.50 m. y 50 cm. de altura, realizando el desagüe por el lado norte, a través de un orificio labrado en la parte inferior del muro, directamente a un arroyo. Junto al pilar se conserva un hay un lavadero de planta cuadrada, cuyos muros son de ladrillo enlucido de cemento y su fábrica es moderna, dividido en dos por un tabique interior de ladrillo, que mide 6 m. de lado y está integrado por 16 puestos de lavado (cuatro en cada lado).

(Descripción facilitada por R. Córdoba)

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez (www.mirandoplantas.com)

(23-07-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.