



▶ **FUENTE PALACIOS (Almodóvar del Río, Córdoba)**



Fuente Palacios (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE PALACIOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Agua Fría

Municipio:

Almodóvar del Río

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **319802,783** Y: **4193955,785** Huso: **30** Altitud: **253** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se localiza en el cortijo de Agua Fría, en la margen oeste de la carretera de circunvalación al embalse de La Breña.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcuba de protección del manantial

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: En la actualidad las aguas de esta fuente, que nunca se seca, están encauzadas y sirven a los habitantes del cortijo de Agua Fría, que la consumen en labores domésticas y faenas agrícolas

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Se trata de una alcubilla con tejadillo a dos aguas, construida en mampostería, y que se abre en su lado oriental. A unos metros delante de la apertura por donde se toma el agua se conservan los restos de un pilar (o, más bien, una especie de balsa) donde el agua se acumulaba y era usada para el riego.

La alcuba que recoge las aguas del venero se encuentra en buen estado de conservación, aunque sin compuerta metálica para tapan el vano de acceso. En cambio, el antiguo pilar o embalse está prácticamente desaparecido, cubierto de vegetación y de sedimentos.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Medio**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usa Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz Y R. Córdoba de la Llave
(18-04-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.