

Fuente del ARCO (Córdoba, Córdoba)



Fuente del Arco (R. Córdoba, noviembre 2003)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del ARCO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 336370.754 Y: 4198573.082 Huso: 30 Altitud: 460 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura 2000 (Guadiato-Bembezar)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Córdoba

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el entorno de la aldea de Santa María de Trassierra, finca El Jardinito, al sureste de la barriada. Se accede a ella por la carretera que va desde el Lagar de la Cruz al Cruce de Trassierra, tomando un carril que sale al norte de la calzada en el km 6 y, una vez en él, tomando el primer desvío a la derecha.

Se trata de una pequeña fuente con dos pequeñas pilas rectangulares que hacen la función de abrevadero.

La fuente se encontraba en un estado de deterioro avanzado, pero el empeño del Grupo de Voluntarios de Pronto Auxilio Siete Fincas interviniendo en ella, entre otros, miembros pertenecientes a Siete Fincas y el Jardinito han conseguido recuperarla y que vuelva a correr el agua por sus pilas (noticia en prensa:

<http://www.cordobahoy.es/articulo/periferia-oeste/varios-meses-trabajo-vuelve-correr-agua-fuente-arco/20160728135001013714.html>)

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Otro: Sus aguas tienen servidumbre de uso de las fincas colindantes y probablemente son ellas quienes la utilizan.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Consta de una pilastra de salida del agua de planta cuadrangular, situada en el extremo S de la construcción, de 60 x 60 cm. y con una altura cercana al metro. Está realizada en ladrillo asentado de plano y por la parte más próxima al pilar remata en forma semicircular.

El agua vierte, a través de un grueso caño de plomo, a dos pilares unidos entre sí, realizados en ladrillo recubierto de cemento. Ambos son de planta rectangular, el primero (donde cae el agua del caño) de 1,70 x 1 m. y el segundo de 1,60 x 1 m., y apenas alzan del nivel del terreno 25 cm. debido a la colmatación del terreno por el exterior de la fuente

12 Antecedentes históricos

Es una de las fuentes de mayor antigüedad que conocemos en la zona de la Sierra, ya que el pago de la fuente del Arco aparece citado en numerosos protocolos notariales de compra-venta de tierras desde el siglo XV.

López Amo la encuadraba a fines del XIX entre las fuentes declaradas realengas y la situaba inmediata a un lagar perteneciente a D. Fernando Carrillo y al camino que se dirigía al lagar del señor conde del Menado (López Amo 1997, p. 85).

Según Mario López, anteriormente era de mármol blanco y estaba compuesta por cuatro pilares (López, Povedano 1986, 31). En 1 de marzo de 1884 se promulgaron unas Ordenanzas Municipales cuyo apéndice quinto es el de las Fuentes y abrevaderos rurales existentes en este término municipal. En el citado documento la fuente del Arco aparece incluida dentro del tercer distrito de la Sección de la Sierra como Abrevadero del Arco, en terrenos del Jardinito de Santa María de Trassierra (López, Povedano 1986, 72).

13 Otra Información

Más información sobre distintos aspectos: - RESTOS DE LA DESTRUIDA FUENTE DEL ARCO y RESEÑA HISTÓRICA (al detalle) <http://notascordobesas.blogspot.com.es/2014/10/sobre-la-destruida-fuente-del-arco-en.html> - INFORMACIÓN y ACLARACIONES SOBRE SU RESTAURACIÓN

<http://notascordobesas.blogspot.com.es/2015/05/algunas-preguntas-y-respuestas-sobre-la.html> - FUENTE FINALMENTE RESTAURADA

<http://www.cordobahoy.es/articulo/periferia-oeste/varios-meses-trabajo-vuelve-correr-agua-fuente-arco/20160728135001013714.html>

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(23-06-2010)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.