

## **El FONTANAL (Lebrija, Sevilla)**



El Fontanal ([www.colegioelrecreo.com](http://www.colegioelrecreo.com), 2010)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**El FONTANAL**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Junto a la Ermita de San Benito**

Municipio:

**Lebrija**

Coordenadas UTM (ETRS89):

**X: 761471,412 Y: 4092237,493 Huso: 29 Altitud: 24 m**

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir hasta su desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Lebrija (05.52)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Situada en el barrio de Pozo Nuevo, en la bajada del cerro junto a la ermita de San Benito, a unos 2 km del pueblo. El Fontanal surte de agua potable a Lebrija desde tiempos inmemorables, el primer dato lo fechamos en 1478 en el que se ordenó que se abriera una fuente para abastecer de agua potable al término de Lebrija de donde se traía con carretones y bestias, ocasionando un gran costo para el pueblo.**

**En el verano de 1724 hubo una gran escasez de agua y se mandó construir una alcoba y recoger el agua de un manantial existente.**

**Existen en la localidad otros manantiales naturales entre los que destaca el pozo del Alamillo.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Otras: Alcuba**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

## 11 Descripción arquitectónica

La alcubilla tenía 4 arcos abiertos en sus costados, por donde los vecinos tomaban el agua sumergiendo las vasijas, pero con el inconveniente que dejaban en ella toda clase de suciedad, por lo que en 1842 se ordenó tapan los arcos y poner grifos. Tiene asociado un abrevadero de unos 20 m de largo.

## 12 Otra Información

Según añade A. Ventas, desde primeros de la década de 2020, el ayuntamiento está realizando actuaciones sobre la zona con una restauración importante, puede verse el estado más reciente en el siguiente vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=qUTPlzS2QsQ> También podemos ver este otro video antes de la restauración (23 de agosto de 2020) en este enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=C1cW0-v3cdw>

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

Baja

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

V. Ribera  
(23-07-2012)

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.