MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Manantial del LAGAR DE JUAN SALVADOR II (Málaga, Málaga)

Manantial del Lagar de Juan Salvador II (A. Vela Torres, abril 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Manantial del LAGAR DE JUAN SALVADOR II
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Málaga
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **381290,970** Y: **4073471,090** Huso: **30** Altitud: **640** m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalhorce
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El acceso lo iniciaremos en Olías, una barriada situada a 9 km de la capital; de aquí partimos por la carretera de Comares y, 4 km más arriba, la abandonamos para continuar en dirección a la carretera de los Montes, nombre popular de la A-7000. A unos 100 m del puerto nos desviamos por un carril con un letrero que señala hacia el cortijo de Juan Salvador, al que se llega tras un corto recorrido de 1,2 km; en la cartografía aparece como Lagar pues ésta era su actividad agrícola cuando en los Montes de Málaga se cultivaban viñas. El emplazamiento del cortijo o lagar es de gran belleza, en lo alto de una loma flanqueada por dos cañadas.
El manantial que buscamos se encuentra en la de la derecha; podemos acercarnos bajando directamente a la cañada, opción no recomendada, o mejor por un carril casi perdido que tras algunas revueltas nos lleva al nacimiento.
Éste brota en medio del arroyo aunque para su protección y mejor aprovechamiento de los caudales surgentes se ha construído un pozo. Mediante una bomba, el agua se eleva hasta el cortijo.
En la misma cañada pero algo más arriba se observan los restos de una antigua construcción redonda que, posiblemente albergó otro manantial; sin embargo, los materiales arrastrados por las arroyadas la han destruído, no quedando vestigio alguno del nacimiento, a excepción de algunas zonas húmedas.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(27-04-2013)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.